

http://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=7984

http://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=7985

Collision des MS406 n°616 (S/Lt Royer) et n° 636 (Sgt Kauffman) le 01/03/1940 –
Lieu-dit Coulommiers - Cne de Francueil (37)


Extraits des rapports d'accident (source : Archives SHD-Carton 2B145)

1)- Résultat de l'examen des aéronefs, des moteurs et des différents instruments de bord:

Le point de rencontre des avions en vol se situe à peu près à l'embranchement de la route de Bléré et du village de Coulommiers.

Les deux avions sont tombés en flammes dans le village de Coulommiers et les débris se retrouvent dans l'ordre suivant (voir plan ci-dessus):

- Un peu en arrière du point de télescopage, quelques tôles légères en provenance du plan fixe gauche de l'avion No. 636, emportées par le vent, sont tombées en dehors du village.
- Les restes de l'avion No. 636 (avion tamponné) piloté par l'Aspirant KAUFFMAN, probablement le chef de patrouille, sont tombés presque à la verticale: le plan fixe gauche de profondeur gauche arraché au ras du fuselage, le gouvernail de direction sectionné à la partie inférieure et toute la partie avant du fuselage, à hauteur de l'habitacle pilote, arrachée.



Epave du n°636