

http://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=8351

Crash du D.500 n°16 – 2 km NE du terrain de Chartres (28)

Extraits des rapports d'accident (source : Archives SHD-Carton 2B140)

Pilote de l'avion accidenté: Sergent ALBERT Marcel
Cellule et Moteur : Dewoitine Type 500 - N°16
Moteur Hispano 12 X brs - 690cv N° 480086
Nombre d'heures de vol de la cellule : 371 h.10

Circonstances de l'accident : Après un exercice en patrouille le pilote se prépare à atterrir. Gêné par un autre avion, il décide de remettre les gaz. L'avion s'étant brutalement incliné, le pilote inquiet réduit à 1400 tours efface la piste et continue en ligne droite. Décidé à se poser, il vire, très à plat pour éviter le petit bois qui est au nord-est du terrain. Cela fait, il est vent arrière et en perte de vitesse. L'avion décroche brutalement. L'atterrisseur gauche brisé, il pivote d'un demi-tour au tour de l'aile gauche, puis l'atterrisseur droit se brise également. Résultats de l'examen de l'aéronef et de...

