

http://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=8164

Collision du D.500 n°57 avec le Potez 25 n°1935 à Aulnat (63)

Croquis issu des Archives du SHD de Vincennes



Extrait du rapport d'accident (source: Archives du SHD)

Le Sous-Lieutenant Houel pilotant le Dewoitine 500 n°57 décolle à 13h55. Dès le décollage il se rend compte que son moteur siphonne; il fait un tour de piste, à environ 150m d'altitude en lisière du terrain et dans le sens normal. Puis il se présente régulièrement pour l'atterrissage.

Aveuglé depuis le décollage par le liquide de refroidissement, il fait un atterrissage brutal; son appareil est dévié d'environ 30° en direction de la zone neutre où se trouvait arrêté le Potez 25 n°1935; la collision s'est produite.