


Crash du SDB n°144 54576 le 08/05/1945 à Dompierre-sur-Charente (17)



Je crois que j'ai trouvé le coupable, par déduction! Il s'agirait du 145. On nous dit que son empennage a été accroché par son sectionnaire. Si le 144 avait un sectionnaire, c'est que les numéros pairs étaient ceux des leaders. Le sectionnaire vole en arrière du leader et légèrement plus haut que lui, ce que confirme une photo, prise du 146, montrant le 145 volant en arrière et au-dessus du 144, et c'est l'extrémité de son aile qui a dû accrocher l'empennage du 144

De JM Hackenberger



145

144